

お客様各位



オプテックス・エフエー株式会社

センサ営業部

『2019年版センサ総合カタログ』訂正箇所 (ファイバユニット検出部材質)のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

標記の件、「2019年版センサ総合カタログ」掲載の下記ファイバユニットの検出部材質において、誤った記載があることが判明しました。該当機種と実際の材質は下記となります。

この度は多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

また、修正後のカタログは、お手数ですが弊社ホームページにてご確認及びダウンロード頂きますようお願い申し上げます。

【HP】 https://www.optex-fa.jp/products/photo_sensor/fiber/

敬 具

記

■カタログに表記間違いがあった機種と実際の検出部材質

掲載ページ	品名	カタログ表記	実際の材質	今後の材質
A-13	NF-TB02	SUS	真鍮 Ni	真鍮 Ni
A-14	NF-DT01	SUS	真鍮 Ni	SUS
A-14	NF-DB07	真鍮 Ni	SUS	SUS
A-15	NF-DB09	亜鉛ダイカスト/SUS	亜鉛ダイカスト/SUS /真鍮 Ni	亜鉛ダイカスト/SUS /真鍮 Ni
A-18/-23/-42	NF-DP01	真鍮 Ni	SUS	SUS
A-19	NF-DB10	真鍮 Ni	SUS	SUS
A-21	NF-TB05	SUS	SUS/真鍮 Ni	SUS/真鍮 Ni
A-33/-53	NF-DR09	SUS	ポリカーボネート	ポリカーボネート
A-61	NF-DH07	SUS	真鍮 Ni	真鍮 Ni
A-72	NF-TA03	アルミ	真鍮 Ni	真鍮 Ni

※真鍮 Ni ・ 真鍮ニッケルメッキ

以上